

PS134シーズン前点検実施のご案内

内部ソフトウェアバージョンアップ



日頃はカーエアコンサービスステーションをご利用頂き誠にありがとうございます。
エアコンの性能を100%引き出すには、正確で安全なガス充填が必要であり、メイン
テナンス機器も同様に高性能・高精度が求められます。その為定期的なメインテ
ナンス及び内部ソフトウェアの更新など必要不可欠な点検メニューを設けまし
た。是非この機会に特別定期点検を受けていただき貴社のエアコンサービスの
の向上にお役だてください。

PS134Pro/PS134定期点検申込の流れ

各FCより注文書をプロステップ社までFAX送信

MK精工よりお客様へご訪問日時確認連絡

訪問日程確定

スナップオンへ注文書のフィードバック

内部ソフトウェアバージョンアップ詳細

ホースクリーニング時間短縮
(洗浄5分 回収2分 → 洗浄3分 回収2分)

タンク内圧力不足時に出るエラー14が出たときの
対処プログラム等 etc.



PS134 UPDATE A

主な点検箇所及び作業内容

A
コース

- 消耗部品交換 缶切りパッキン3個
- 内部ソフトウェアバージョンアップ作業
- 圧力センサー0点調整
- 廃油破棄及び清掃作業

PS134 UPDATE B

主な点検箇所及び作業内容

B
コース

- 消耗部品交換 缶切りパッキン3個
- 内部ソフトウェアバージョンアップ作業
- 圧力センサー0点調整
- ロードセル軽量確認
- ホースクリーニングチェック
- 再生運転チェック
- 廃油破棄及び清掃作業

PS134 UPDATE C

主な点検箇所及び作業内容

C
コース

- 消耗部品交換
 - ・ドライヤーフィルター
 - ・真空ポンプオイル
 - ・高圧カプラ用Oリング
 - ・低圧カプラ用Oリング
 - ・高低圧ホースソケットOリング
 - ・缶切りパッキン3個
- 内部ソフトウェアバージョンアップ作業
- 使用回数リセット
- 圧力センサー0点調整
- ロードセル軽量確認
- ホースクリーニングチェック
- 再生運転チェック
- 廃油破棄及び清掃作業

※点検時に発見された不具合による修理費用は別途料金がかかります。また、点検後の動作を保証するものではありません。

Aコース PS134 UPDATE A

作業時間 ※1

価格

- PS134バージョンアップ
- 出張費 (MKによる全国一律料金※2)
- 工賃 (点検項目)・部品交換
〔交換部品〕
・缶切り口パッキン
- バージョンアップ作業
- 廃油廃棄・清掃

0.5h

¥18,750

PSPPS134-UPA



PSPPS134-UPA

Bコース PS134 UPDATE B

作業時間 ※1

価格

- PS134バージョンアップSDカード
- 出張費 (MKによる全国一律料金※2)
- 工賃 (点検項目)・部品交換
〔交換部品〕
・缶切り口パッキン
- バージョンアップ作業
- 高低圧力センサー0点調整
- ロードセル計量確認
- ホースクリーニング運転確認
- 廃油廃棄・清掃

1.0h

¥26,000

PSPPS134-UPB



PSPPS134-UPB

Cコース PS134 UPDATE C

作業時間 ※1

価格

- PS134バージョンアップSDカード
- 出張費 (MKによる全国一律料金※2)
- 工賃 (点検項目)・部品交換
〔交換部品〕
・ドライヤーフィルター ・真空ポンプオイル
・高圧カプラ用Oリング ・低圧カプラ用Oリング
・高低圧ホースソケットOリング・缶切り口パッキン
- バージョンアップ作業
- 使用回数リセット
- 高低圧力センサー0点調整
- ロードセル計量確認
- ホースクリーニング運転確認
- 廃油廃棄・清掃

1.5h

¥50,000

PSPPS134-UPC



PSPPS134-UPC